
V_O^0
$V_{Zn}H^-$
V_O^0
$V_{Zn}2H^0$
H_O^+
$V_{Zn}2H^0$
V_O^{2+}
$V_{Zn}3H^+$