
(a)
GeTe(111)
SS1
SS2
CPB+SR
B1+SR1
B2+SR2
EDC at k = 0
B+SR
(b)
E - EF = 0 meV
(c)
E - EF = 50 meV
(d)
K / GeTe(111)
CPSS
CPB+SR
EDC at k = 0
SSbot
B+SR
(e)
E - EF = 0 meV
(f)
E - EF = 50 meV
E - EF (eV)
kΓ̄-K̄ (Å-1)
kΓ̄-M̄ (Å-1)
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0.0
0.5
+
-