
Central
Hier
SynCron
Ideal
Speedup
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1.21
1.48
1.31
1.52
1.53
1.68
1.21
1.49
1.32
1.58
1.59
1.76
1.41
2.29
1.55
2.31
2.49
2.98
HBM
HMC
DDR4
HBM
HMC
DDR4
HBM
HMC
DDR4
cc.wk
pr.wk
ts.pow