
gt 1
t500 ssim=0.9334 psnr=34.56
t2500 ssim=0.9471 psnr=35.78
t10000 ssim=0.9537 psnr=36.8
t50000 ssim=0.9565 psnr=37.42
gt 2
t500 ssim=0.9559 psnr=37.48
t2500 ssim=0.9688 psnr=38.97
t10000 ssim=0.9729 psnr=40.06
t50000 ssim=0.9755 psnr=40.76
gt 3
t500 ssim=0.934 psnr=33.79
t2500 ssim=0.9393 psnr=34.48
t10000 ssim=0.9423 psnr=35.0
t50000 ssim=0.9458 psnr=35.5


gt 4
t500 ssim=0.9377 psnr=35.11
t2500 ssim=0.9421 psnr=35.66
t10000 ssim=0.9453 psnr=36.46
t50000 ssim=0.9481 psnr=36.97
gt 5
t500 ssim=0.9211 psnr=33.65
t2500 ssim=0.9307 psnr=34.4
t10000 ssim=0.9353 psnr=34.72
t50000 ssim=0.9387 psnr=35.11
gt 6
t500 ssim=0.9344 psnr=35.41
t2500 ssim=0.9385 psnr=35.98
t10000 ssim=0.9416 psnr=36.39
t50000 ssim=0.9452 psnr=36.84


gt 7
t500 ssim=0.9183 psnr=33.37
t2500 ssim=0.9222 psnr=33.84
t10000 ssim=0.931 psnr=34.97
t50000 ssim=0.9378 psnr=35.89


gt 8
t500 ssim=0.9301 psnr=35.44
t2500 ssim=0.936 psnr=36.33
t10000 ssim=0.9396 psnr=36.93
t50000 ssim=0.9465 psnr=37.97


gt 9
t500 ssim=0.9106 psnr=31.79
t2500 ssim=0.919 psnr=33.91
t10000 ssim=0.9251 psnr=34.9
t50000 ssim=0.9315 psnr=35.68


gt 10
t500 ssim=0.9553 psnr=36.98
t2500 ssim=0.963 psnr=38.23
t10000 ssim=0.968 psnr=39.38
t50000 ssim=0.9721 psnr=40.34
gt 11
t500 ssim=0.9104 psnr=34.58
t2500 ssim=0.9175 psnr=35.32
t10000 ssim=0.9245 psnr=36.22
t50000 ssim=0.9282 psnr=36.64
gt 12
t500 ssim=0.8659 psnr=28.49
t2500 ssim=0.9062 psnr=32.73
t10000 ssim=0.9203 psnr=33.96
t50000 ssim=0.9271 psnr=34.85

gt 13



t500 ssim=0.824 psnr=28.14



t2500 ssim=0.8869 psnr=32.0



t10000 ssim=0.8936 psnr=32.74



t50000 ssim=0.8945 psnr=33.12









gt 14



t500 ssim=0.9158 psnr=31.36



t2500 ssim=0.938 psnr=33.37



t10000 ssim=0.9467 psnr=34.87



t50000 ssim=0.9513 psnr=35.56











gt 15



t500 ssim=0.919 psnr=33.41



t2500 ssim=0.9268 psnr=34.6



t10000 ssim=0.9305 psnr=35.13



t50000 ssim=0.935 psnr=35.78












gt 16
t500 ssim=0.9227 psnr=34.32
t2500 ssim=0.9341 psnr=36.0
t10000 ssim=0.9438 psnr=37.35
t50000 ssim=0.9472 psnr=38.09
gt 17
t500 ssim=0.8955 psnr=31.73
t2500 ssim=0.9059 psnr=33.2
t10000 ssim=0.9108 psnr=33.79
t50000 ssim=0.9159 psnr=34.58
gt 18
t500 ssim=0.8751 psnr=31.26
t2500 ssim=0.8903 psnr=32.28
t10000 ssim=0.8958 psnr=33.06
t50000 ssim=0.9017 psnr=33.84


gt 19
t500 ssim=0.9266 psnr=34.75
t2500 ssim=0.9357 psnr=35.96
t10000 ssim=0.9392 psnr=36.6
t50000 ssim=0.9436 psnr=37.35
gt 20
t500 ssim=0.8474 psnr=29.83
t2500 ssim=0.8688 psnr=31.25
t10000 ssim=0.8788 psnr=31.81
t50000 ssim=0.8863 psnr=32.54