
1MC-bw=1/4
2MCs-bw=1/4
2MCs-bw=1/8
4MCs-bw=1/4
4MCs-bw=1/8
Speedup
0
1
2
3
4
5
9
10
24
15
21
15
20
kc
tr
pr
nw
bf
bc
ts
sp
sl
hp
pf
dr
rs