
y
z
x
w_y
g
Δ
p_y
p_x
k_{inc}
θ_{inc}
H_{inc}
E_{inc}
TE
k_{inc}
θ_{inc}
E_{inc}
H_{inc}
TM
$Y_{00}^{(1)}$
Y_{TM}^{TM}
Y_{TE}^{TM}
Y^{Lump}
$Y_{00}^{(2)}$