
6 Jets
(non-inverted)
(inverted)
(mean-centering)
Q^*
Q_1^* Q_2^* Q_3^*
Q_4^* Q_5^* Q_6^*
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
$C^* = \sum_{i=1}^{N} |Q_i^*|$
$C^*_{max,1}$
$C^*_{max,2}$
mean-centering
non-inverted
inverted
0.1
0.05
0
10
20
30
40
50
t^*